

**ACTIVIDADES DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE
SERVICIOS PUBLICOS
MARTIN ANZALDO**

01/09/2020

1 litro de aceite para motor para a unidad #32 de parques y jardines FORD F 150 modelo

1998 color blanco

Trasladar la ambulancia de bomberos de la base de protección civil Asia el parque vehicular nuevo
Trasladar los baños públicos del taller de artes al parque vehicular

02/09/2020

Desmontar cruceta del camión duro estar de aseo publico

Comprar una cruceta para el camión DURO STAR de aseo público a la refaccionaria CHAVARIN

Montar la cruceta nueva en el camión DURO STAR de aseo público cruceta trozada del lado de la diferencial

Diseñar tejaba en el parque vehicular nuevo.

03/09/2020

Terraplenar y nivelar a abrir zapatas en parque vehicular nuevo

Tomar medidas de mont enes y ubicar distancias en tejaban nuevo

Revisar la unidad 2379 ambulancia de la suspensión

04/09/2020

Cortar montenes de la medida del tejaban nuevo del parque vehicular nuevo

Afinación del camión volvo blanco de aseo publico se le cambiaron filtros para aceite GP-57y GP-53 aceite CASTROL 25W 50

Checar moto conformadora VOLVO al parque vehicular nuevo y a serla funcionar

05/09/2020

Engrasar camión VOLVO de aseo público

Revisar la unidad VC-01 de seguridad pública DOGE RAM modelo 2018color blanco bobina en mal estado

Afinación para la unidad VC-06 de seguridad publica FORD F 150 modelo 2015 color blanco se le cambio un filtro para aire 1 filtro para aceite fl-5005 aceite CASTROL GTX 15w40 KM 1816820 cambiar 1866820

Ir a abastecer combustible para el BULL DOSER al vertedero municipal.

Afinación retroexcavadora CASE se le cambio 1 filtro para aceite 1 filtro para DISSEL – j286503 y aceite CASTROL GTX 25w50
Entregar podadora y güiros a parque y jardines

14/09/2020

1 Litro de aceite para motor y aceite hidráulico para dirección para la unidad VC-03 de seguridad publica TOYOTA TACOMA modelo 2014 color blanco
Apoya a Agustín en el proyecto del tejaban para el parque vehicular nuevo
Llevar o abastecer combustible al camión de aseo publico de Atotonilco
Reajustar frenos a la unidad #28 pipa CHEVROLET KODIAK modelo 2001 color rojo

15/09/2020

Liquidado para frenos para la unidad #32 de parques y jardines FORD F 150 modelos 1998 color blanco
Afinación para la unidad VC-01 de seguridad pública DOGE RAM modelo 2018 color blanco se le cambio un filtro para aceite y filtro para aire aceite CASTROL GTX 15 w 40 KM119469 cambiar 124469
Llevar material para tejaban al parque vehicular nuevo
Se le cambio una batería nueva a unidad VC - 01 de seguridad pública DOGE RAM modelo 2018 color blanco
Se le iso el cambio de filtro para DIESEL a la RETRO EXCAVADORA CASE se le cambiaron focos traseros y delanteros a la unidad 1326 ambulancia de servicios médicos

16/09/2020

No se laboro

17/09/2020

Líquido para frenos para TSURU VERDE de fontanería de obras publicas NISSAN modelo 2001
Nivelar y apoyar en parque vehicular nuevo
Revisar sistema eléctrico al TSURU verde NISSAS modelo 2001 falso contacto en la marcha de arranque
Abastecer combustible a la retro excavadora CASE

18/09/2020

2 Litros de aceite para motor para la unidad #32 de parque y jardines FORD F 150 modelo 1998 color blanco
Líquido para frenos para la unidad #15 de mantenimiento CHEVROLET SILVERADO modelo 1998 color blanco
20 litros de aceite hidráulico para la retro excavadora CASE de relleno fuga en gato hidráulico
Acomodar y ubicar postes en parque vehicular para el nuevo tejaban
1 ½ de aceite para motor para el Compactador de obras publicas color amarillo
Revisar retro excavadora del sistema hidráulico manguera y caja de válvulas
Ir por filtros para DIESEL a la refaccionaria la nueva para el camión volvo blanco de aseo público

19/09/2020

Revisar la unidad #28 pipa de protección civil CHEVROLET KODIAK modelo 2001 color rojo a jun.
Gil preciado del encendido se le cambiaron bujías y muelas o roto nuevo
Ajustar gato hidráulico ala retro excavadora CASE

21/09/2020

Llevar montenes del taller de arte al parque vehicular nuevo
Revisar cremallera a la unidad VC-08 de seguridad pública DOGE RAM MODELO 2014 color blanco cremallera dañada no funciona
1 litro de aceite para motor para la unidad #28 pipa de protección civil CHEVROLET KODIAK modelo 2001
2 litros de aceite hidráulico para la moto cierras de parques y jardines
Desmontar cremallera de la unidad VC-08 de seguridad publica

22/09/2020

2 ½ de aceite para motor para la RAM 4000 DOGE color blanco de aseo publico
1 ½ aceite para motor para la unidad #32 de parques y jardines FORD F 150 color blanco modelo 1998
Revisar encendido y remontar la marcha o motor de arranque de la unidad #28 pipa de protección civil modelo 1998 color rojo
Llevar marcha o motor de arranque de la unidad #28 pipa de P.C al taller eléctrico de con chuy
Ir a Guadalajara a llevar la cremallera de la unidad VC-08 de seguridad pública al taller de las cremalleras.

23/09/2020

Apoyar a los albañiles en el parque vehicular nuevo
Desmontar las balatas de la RAM4000 DOGE de aseo publico color blanco
Ir a conseguir las balatas nuevas para la RAM 4000 a la refaccionaria la nueva
Ir a buscar pernos nuevos para la RAM 4000 a cocula
Llevar portacaliper al taller de torno

24/09/2020

1 litro de aceite para motor y aceite hidráulico líquido para frenos para la unidad VC-03 de seguridad publica TOYOTA TACOMA modelo 2014 color blanco

Ir a recoger porta caliper al taller de torno de la unidad RAM 4000 de aseo público Compactador

Montar y armar balatas para la RAM 4000 modelo 2014 color blanco de aseo publico

Apoyar albañiles en parque vehicular nuevo

Revisar frenos de la retro excavadora en muy mal estado no frena

25/09/2020

2 litros de aceite hidráulico para la moto sierra de parques y jardines

Afinación para la unidad VC-04 de seguridad publica Ford f 150 modelo 2015 color blanco sele cambio aceite CASTROL GTX 15W40 1 filtro para aire

Recoger y montar marcha de la unidad #28 pipa de protección civil

26/09/2020

Apoyar en traslado de anaquel del taller de artes a la casa de la cultura afinación para la unidad VC-05 de seguridad publica NISSAN N 300 color blanco modelo 2018 se le cambio aceite CASTROL GTX 15w40 1 filtro para aceite PH- 6607 1 filtro para aire 16546-4JM1A km 56769 cambiar 61769 desbloquear la transmisión de la unidad #28 pipa CHEVROLET KODIAK modelo 2001 color rojo.

29/09/2020

1 litro de aceite para motor para la unidad #32 de parques y jardines Ford f 150 modelo 1998 color blanco

2 litros de aceite hidráulico para las moto cierras de parques y jardines al camión volvo blanco de aseo publico se le cambio filtro para DIESEL WIX 33109 1 filtro para agua GP-1010Q y se le reparo retrovisor se desmonto la suspensión a la unidad VC-06 de seguridad publica FORD F 150 color blanco horquilla en muy mal estado del lado izquierdo

30/09/2020

2 litro de aceite para motor para la unidad #28 pipa de protección civil KODIAK CHEVROLET color rojo modelo 2001

Liquido para frenos para la unidad PC- 02 de protección civil FORD F 150 color blanco modelo 2015

Liquido para frenos para la unidad #32 de parques y jardines FORD F150 modelo 1998 color blanco

Ir al mirador a revisar el camión volvo blanco de aseo público del sistema eléctrico

Apoyar a los albañiles en el parque vehicular nuevo

Revisar poleas de banda a la unidad 1326 de servicios médicos

Ajustar sistema de embrague a la unidad #28 pipa de protección civil CHEVROLET modelo 2001 color rojo

07/09/2020

Revisar retro excavadora CASE se le encontró banda de poleas en mal estado (reventadas)
Se remolco la retro excavadora case del balneario agua caliente Asia el parque vehicular
Se desmonto bandas y poleas a la retro excavadora CASE
Revisar la unidad PC-02 a protección civil batería bajo voltaje
Revisar la unidad VC-08 de protección civil a la colonia obrera de Estipac cremallera bloqueada

08/09/2020

Abrir zapatas más profundas en el parque vehicular nuevo
Desmontar bobina de la unidad VC-01 de seguridad pública y llevarla al taller como muestra para remplazarla
Revisar e intentar desbloquear la cremallera de la unidad VC-08 de seguridad pública DOGE RAM modelo 2014 no se logro desbloquear.

09/09/2020

Ir por refacciones a la refaccionaria la nueva para la unidad VC-01 de seguridad pública DOGE RAM modelo 2018 parte bobina no llevo la parte
Se reviso la suspensión de la unidad VC-06 de seguridad publica modelo 2015 Ford f 150 color blanco se encontró en buen estado
3 ½ litros de aceite para motor para la unidad #28 de protección civil pipa
Se reajusto el sistema de embrague de la unidad #28 de protección civil pipa
Ir por refacciones a Guadalajara a la refaccionaria CAMECO para la retroexcavadora CASE
Instalar las bandas i poleas y baleros y manguera de radiador a la retroexcavadora CASE
Llevar operador de la retroexcavadora al barro

10/09/2020

Revisar y pasar corriente a la unidad 1326 ambulancia de servicios médicos voltaje muy bajo en batería
Trasladar los montenes del taller de arte al parque vehicular nuevo
Ir por operador de la retro excavadora al barro y trasladarlo al parque vehicular
Llevar podadora al campo corona y entregársela a Daniel de deportes

11/09/2020

Revisar retro excavadora CASE reparar manguera hidráulica ligas en mal estado se cambiaron
Se cambio bobina de la unidad VC-01 de seguridad pública DOGE RAM modelo 2018 voltaje en la batería muí bajo
1 litro de aceite para motor para la unidad #32 de parques y jardines FORD F 150 color blanco

12/09/2020

1 ½ aceite para motor para la unidad NISSAN blanca de alumbrado publico